


MANACOR

El brazo de una imagen de la fachada del Convent cae al suelo por deterioro

El incidente no causa daños personales, pero obliga a cubrir la figura con una malla de plástico

LL. R. Manacor.

El conjunto del templo de Sant Vicenç Ferrer dio ayer nuevos signos de su alto grado de deterioro. A primeras horas de la mañana el brazo de la figura central que, entre otras dos corona la fachada principal de la iglesia, se desprendió de la escultura irrumpiendo directamente contra el suelo, frente a la entrada del portal mayor. Se trata de la imagen de Sant Domingo que junto a las otras dos de Sant Pius V y Sant Antonino de Florencia fue colocada en el lugar con la última reforma de la fachada en 1954. El convento de Sant Vicenç es obra de la Orden de Predicadores cuyos frailes lo regentaron hasta hace pocos años cuando decidieron abandonar Manacor para trasladarse a la parroquia de Son Sardina.



La imagen dañada, en el centro, cubierta con una malla. FOTO: T. O.

Ahora, el templo está bajo la administración de la parroquia de la Mare de Déu dels Dolors.

Los técnicos municipales reaccionaron rápidamente ante el incidente de ayer. Primero acordonaron la zona de forma preventiva y después inspeccionaron la imagen accidentada que, de forma preventiva, fue cubierta con una malla de plástico. El rector de Els Dolors, Andreu Genovart, mostró su satisfacción por la rápida reacción municipal y confirmó que el conjunto de la iglesia de Sant Vicenç Ferrer, de alto valor patrimonial, está siendo objeto de proyectos de rehabilitación. Como mínimo, el mal estado de la fachada aconseja su sustitución íntegra.

Parroquia de Els Dolors: 971550983
Ayuntamiento: 971849100